

3.

Overfladepleje Plejeinstruktioner FlexoTop® GlasPlus



Nemt at vedligeholde og hygiejnisk rent

Takket været dette ekstraordinære og nemme rengøringskit fra FlexoTop® kan der opnås skinnende og rene overflader samt optimal hygiejne uden brug af aggressive slibe- og rengøringsmidler (pH-værdi uden for 0,5-10).

Rengøring og pleje af belagte overflader

FlexoTop® Overflader er glatte, homogene og stabile og derfor modstandsdygtige over for alle almindelige syrer og baser i husholdningen. For at fjerne snavs anbefaler vi brug af en blød, ikke ridsende svamp eller klud samt Flexotec Rengøringsmiddel.

Disse rengøringsmidler, der er afprøvet fra plejeprogrammet, virker ikke kun aktivt mod det mest almindelige snavs, kalk og vandmærker - selv ved særligt kalkholdigt vand - men også mod fedt og sæberester.



Galaxy SuperSanitär Reiniger

Fjerner let kalk- og sæberester.



Galaxy KraftReiniger

Fjerner ubesværet fedt og olier.



Plejesæt til brus og bad

Hvis overfladen mod forventning viser tegn på beskadigelse efter længere tids brug, kan dette afhjælpes ved brug af Aktiv Beskyttersættet. Aktiv Rengøring er en del af plejesættet til brus og bad.

Overholdes denne plejeanvisning, har FlexoTop® Overflader med sine positive anvendelses- og hygiejneegenskaber en langsigtet effekt.



Brug af følgende, meget aggressive rengøringsmidler, som kan ridse overflader og dermed beskadige Overfladebeskytteren, bør undgås:

- Skurecreme og skurepulver
- Højkoncentreret afløbsrens
- Stålluld og stålsvampe
- Toiletrensingsmiddel (pulver)



Overfladebeskadigende eller slibende rengøringsudstyr må heller ikke anvendes.